

Aparat termometru



Termometru cu marcă cu rază laser pentru o măsurare rapidă a temperaturii, fără contact. Emisia de valori constante de 0,95 satisface 90% din operațiile de determinare a temperaturii. Rază laser ce poate fi pornită la nevoie pentru localizarea precisă a ariei de măsurare. Afișarea valorilor măsurate, la alegere, în grade Celsius sau Fahrenheit. Afișaj LCD cu funcție de iluminare manuală și reținere a valorii măsurate. Funcție de oprire automată, permite efectuarea de măsurători în succesiune rapidă. Date tehnice: domeniu de măsurare de la - 50° până la +530°, toleranță $\pm 2\%$ (în raport cu temperatura măsurată), afișare: 0.1 °C, timp de măsurare: -->

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z600333	Aparat termometru PO/712, cu husă	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at